

I. Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Marka | VOLVO |
| Model | BL 71D |
| Rodzaj | KOPARKO-ŁADOWARKA |
| Rok produkcji | 2005 |
| Nr seryjny | 12327 |
| Kolor powłoki lakierowej | Żółty 2-warstwowy typu uni. |
| Motogodziny [mth] | 13 350 |
| Producent silnika/pojemność [l] | Volvo/4,04 |
| Rodzaj silnika/typ | z zapłonem samoczynnym/ D4D |
| Moc silnika [kW] | 70,0 |
| Układ bieżny/ Ogumienie standardowe | koła/ F:16/70-20. R:18.4-26 |
| Pojemność czepaka [m ³] | 1,3 |
| Liczba miejsc siedzących | 1 |
| Wysokość transportu [m] | 3,71 |
| Siła zrywająca [kN] | 59,1 |
| Liczba osi | 2 |
| Długość transportowa [m] | 5,83 |
| Głębokość kopania [m] | 5,3 |
| Rodzaj skrzyni biegów | ręczna |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Waga netto [kg] | 9 420 |

II. Stan techniczny przedmiotu sprzedaży

Maszyna o dobrych wartościach użytkowych. Serwisowana na bieżąco.

Kompletna dokumentacja dostępna u sprzedającego.

Stan techniczny maszyny:

- nadwozie - stan techniczny adekwatny do wieku i warunków pracy urządzenia;
- kabina - stan techniczny adekwatny do wieku i warunków pracy urządzenia;
- silnik - kompletny, nie stwierdzono istotnego wycieku oleju przez uszczelnienia silnika, poziom płynów eksploatacyjnych w normie;
- podwozie - stan dobry, elementy nie wykazują miejscowych pęknięć i śladów zmęczenia technicznego;
- układ roboczy - stan techniczny dobry, zlokalizowano wyciek z siłownika przedniego, luzu sworzni na ramieniu łyżki kopiącej;
- instalacja elektryczna - sprawna;

Znak sprawy: PO.2420.9.2024

- stan ogumienia - dobry, stwierdzono drobne uszkodzenia w formie ubytków punktowych na ogumieniu;
- stwierdzono wyciek oleju z rozdzielacza tył, luz na wale przedniego napędu, wyciek oleju przy piaście koła tylnego prawego.